件及要求

保护气体

100%CO_2（纯度须大于99.8%）

注意事项

1、平、横位置焊接时采用DCEP

200-350℃预热，焊后执行690±15℃