自保护

AWS A5.29 E71

3、产品应保存在干燥、封

熔敷速度 焊丝干伸长

5/64 (2.0) 全位置焊 170 (1.8) 2.7 (1