保护气体

100%Ar（纯度应大于99.

注意事项

1、

机械性能

	抗拉强度 MPa	伸长率 %
AWS标准	-	-
例 值	755	34

适用焊

焊接

电流