碳钢及高强钢用埋弧焊

特性与用途

可使用在一般对接以

的线

及

高

钢

相当规格

多层对接

-耐低温冲击要

-海洋平

-高张力

注意事项

请参照第2页《焊丝注意事项》。

例值	435	525	30.5	191	-60	630℃*1h	
AWS标准	≥400	480-660	≥22	≥27	-50	AW	