[illegible]焊丝　　不锈钢用氩弧焊丝

焊接。

保护气体：
[illegible]　100%Ar（纯[illegible]

[illegible]%）

化学成分(Wt[illegible]

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
AWS标准	0.03	[illegible] 2.5	0.03	1.00	0.03	0.03	19.5-22.0	9.0-14.0	0.75 0.75

焊接电流极性：DCEN(DC-)